

**ס.א.י.אל חברה להנדסה בע"מ**

**רחוב הירמון 1, יבנה**

**טלפון: 08-9330804 פקס: 08-9330799**

## **גנרטורים מנועי הונדה GX160-390**

### **הוראות בטיחות, הפעלה, שימוש ומחזיקה**

לקוח נכבד/ה, תודה שקניית ציוד מתוכרת ס.א.י.אל חברה להנדסה בע"מ  
אנו. בטוחים כי במידה והם יטופלו על ידך בהתאם להוראות הפעלה והחזקקה,  
הם ישרתו אותך במשך שנים רבות. אני הקפד על מלאי ההוראות.


לפני הפעלת הכלוי, אני קרא ביעין את ההוראות הכלליות ואת ההוראות הבטיחות המופיעות על גב  
תעודת האחוריות. כל האמור בתנאי האחוריות ובהוראות הכלליות בא להוסיף על ההוראות היצרן ולא לגורע מהן.

#### **הוראות בטיחות:**

- ◀ ההוראות הפעלה והבטיחות נועדו כדי למנוע ממק פגיעה גופנית ו/או הרס המכשיר ואני  
באות להחליפ' ו/או לגורע מכל הוראה נוספת נספתה המחייבת ע"פ החוק.
- ◀ כדי לשמר על ביטחונך וביטחון עובדיך, אני קרא ביעין את ההוראות הבטיחות, תדריך את  
עובדיך ומלא אחר ההוראות אלו בקפידה.
- ◀ ההוראות הבטיחות מחולקות לשלוש קטגוריות:  
שים לב! אי מלאי אחר הוראה זו עלול לגרום נזק לכל.  
זההה! אי מלאי אחר הוראה זו עלול לגרום לפגיעה במפעיל הכלוי.  
סכנה! אי מלאי אחר הוראה זו עלול לגרום למות או לפגיעה חמורה.

#### **כללי:**

- ◀ חיבור הגנרטור לרשת החשמל הביתיית יעשה אך ורק ע"י Chsmllai מוסמן.
- ◀ אין לטפל באולטראנטור כאשר המנוע פועל.
- ◀ אין לטפל בגנרטור עם ידיים לחות ויש להשתדל לשמור עליו יבש.
- ◀ אין להעמיד את הגנרטור בתנאי לחות כגון גשם, שלג או בקרבת בריכת מים.



**ס.א.י.אל חברה להנדסה בע"מ**

**רחוב הירמון 1, יבנה**

**טלפון: 08-9330804 פקס: 08-9330799**

#### **אחריות המשתמש:**

- ↳ הכיר את אופן **כיבוי** הGENERATOR במקרה חירום.
- ↳ למד את אופן **השימוש** בלוח הפיקוד והחיבורים.
- ↳ וודא **שכל** משמש אחר אכן קיבל הוראות אלו, קרא והבין אותם.
- ↳ אל **תאפשר** לילדים להתקרב לכלי או להפעילו.
- ↳ **השתמש** בכבלים תקינים וכליים **חסמיים** מתאימים.
- ↳ אל **תנסה** לשנות **כיוון** סיבובי המנוע.
- ↳ אל **תבצע** **שינויים** במבנה הGENERATOR, אל **תוסיף** או **תפרק** חלקים.

#### **שים לב!**

בהתאם למתחייב בחוק החשמל, לפני הנעת הGENERATOR וחיבור צרכנים, יש לחבר כבל הארץ לנקיות הארץ או לחילופין לאלקטרודות הארץ. החיבור יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

#### **סכנה!**

- ↳ הגז הנפלט מהמנוע הינו רעיל ומסוכן לבריאות. הפעל את הGENERATOR במקום מאורדר.
- ↳ מכת חשמל עלולה לגרום למות. אל **תיגע** בכלי חשמל חשופים. במידה ונמצא בגנרטור כבל או שקו שבור או פגום, חובה עליך להפסיק את פעולתו ולהביאו לתחנת השירות הקרובה.
- ↳ מkus את הGENERATOR למרחק של מטר אחד לפחות במבנה או ממכשירים אחרים ואל תכסה אותו בזמן פעולה.
- ↳ הבניין הינו חומר דליק ועלול לגרום לפיצוץ בתנאים קיצוניים. אין לעשן ליד הGENERATOR או לאפשר כל עירה או ניצוצות בזמן התדלק. הרחק חומרים דליקים מהGENERATOR.

#### **אזהרה!**

המפלס נשאר חם גם לאחר **כיבוי** הGENERATOR ונגיעה לו או באחד מחלקי המנוע החמים עלולה לגרום לכוויות.

#### **שים לב!**

- ↳ מוגע עם חלקים נועים עלול לגרום לפגיעה גופנית קשה. אסור להכנס ידים או כל חפץ אחר לתוך הGENERATOR בזמן פעולה.
- ↳ נתק או כבה כל מכשיר חשמלי בעת התנועה או **כיבוי** של הGENERATOR.



ס.א.י.אל חברה להנדסה בע"מ

רחוב הירמון 1, יבנה

טלפון: 08-9330799 פקס: 08-9330804

#### בדיקה טרום הפעלה:

- ↳ וודא שאין נזילות דלק או שמן. בדוק את גובה המשמן במנווע והוסף לפי צורך.
- ↳ השתמש בשמן מנווע – 40W/15. כמות מקסימלית במנווע – 0.7 ליטר.
- ↳ בדוק ומלא דלק במיכל. השתמש בבנזין 95 נטול עופרת.
- ↳ וודא שכל החיבורים וחילקי המנווע מחזקים ואין חלקיים שבוררים או סדוקים.
- ↳ בדוק את מסנן האוורור ונקה לפי הצורך.

#### אזהרה!

- ↳ אל תמלא דלק במיכל כשהמנוע חם או פועל.
- ↳ סגור את ברז הדלק לפני מילוי דלק.
- ↳ מלא דלק נקי ממים, חול, אבק או כל חומר אחר.
- ↳ נגבי את שרירות הדלק שנשפך על המנווע לפני התנועה.
- ↳ אין לשנות מצב בורגי כוון סייבובי המנווע.

#### שים לב!

רוב המכשירים המונעים ע"י מנווע חשמלי צורכיהם בהתנועה זרם גבוה יותר מאשר בעבודות הנורמלי. בעת צריית זרם יתר מהגנרטטור, יכנס מפסק עומס היותר לפועל כדי להגן על האלטרנטור. במקרה זה, יש לנתק את צרכני החשמל מהאלטרנטור, להמתין 3-2 דקות ולהזוז על מפסק עומס היותר כדי לחדש את אספקת החשמל.

#### הווארות הפעלה:

- .1. בצע את סדרת "בדיקות טרום הפעלה", כמפורט.
- .2. העבר את מפסק ההפעלה ON/OFF למצב ON.
- .3. העבר את המשnek למצב .CHALKE
- .4. משוך בידית התנועה עד למצב של "התנגדות".
- .5. החזר את הידית ומשוך בחזקה. במידה והמנווע לא הניע, חזר על הפעולה שנייה.
- .6. לאחר התנועה, המtan מספר שניות וסגור את המשnek (בחורף יש להמתין זמן רב יותר).
- .7. הרם את מפסק AC לצורך חיבור האלטרנטור והעברת מתח חשמלי לשקעים.



**S.I.E.L. חברה להנדסה בע"מ**

רחוב הירמון 1, יבנה

טלפון: 08-9330799 פקס: 08-9330804

**דימום הגנרטור:**

1. נתק את כל צרכני החשמל מהגנרטור.
2. העבר את מפסק הפעלה ON/OFF למצב ON.

**נוליות חיוי:**

1. AC יורוק – קיימת העברת מתח חשמלי לשקעים.
2. OIL אדום – התראעה על חוסר שמן – הדם מנוע ובודק גובה שמן.

**טבלת אחיזה תקופתי**

פריט	טיפול תקופתי	אחרי שימוש ולפניהם	בסוף חודש או לאחר 20 שבוע	כל 3 חודשים או 50 שבוע	כל 6 חודשים או 100 שבוע	כל שנה או 300 ש"ע
שמן מנוע	בדיקות מפלס	♦				
מסנן אויר	החלפת שמן	♦				
כוסית המשקעים	בדיקה ניקוי	*♦				
מצת	ניקוי/החלפה	♦				
מרוחה השסתומים	בדיקה/כיוון	♦				
מייל הדלק והמסנן	ניקוי	♦				
צנרת הדלק	בדיקה/החלפה	♦				

\*) במידה והמנוע עובד בתנאים קשים יש לבצע את שירות הטיפולים לעתים תכופות יותר.

\*\*) הטיפול צריך להתבצע בתחנת שירות מורשה.



ס.א.י.אל חבורה להנדסה בע"מ

רחוב הירМОץ 1, יבנה

טלפון: 08-9330804 פקס: 08-9330799

**הוֹלוֹאֹת אַחֲסּוֹן:**

במידה ושימושך הבא בגנרטור אינו צפוי, לפני כיבוי המנוע בצע את הפעולות לפי הסדר הבא:

1. נתק את צרכני החשמל מהאלטרנטור.
2. סגור את ברז הדלק.
3. המtan עד לכיבוי המנוע עם גמר הדלק בכוסית הקרבורטור.
4. החלף את שמן המנוע.
5. הסר את המצט ומזוג כפית שמן מנוע נקי לתוך הפתח, סובב את המנוע כמה פעמיים בעזרת כבל ההתנוועה, על מנת לפזר את השמן.
6. הרכב מחדש את המצט ומשוך את כבל ההתנוועה באירועיות על נקודות התנגדות הבוכנה.
7. כסח את המכשיר להגנה מפני אבק.

לקוח נכבד,

אנו מקיימים כי הוראות אלו יעזורו לך להנפיק את המירב ממומצרכנו.  
אם נתקلت בבעיה שאין ביכולתך לפתור, אנא פונה לשירות לתחנת השירות

המרכזית בבית CIL

רחוב הירמוץ 1 יבנה, טלפון: 08-9330799

עבודה נעימה

ס.א.י.אל חבורה להנדסה בע"מ